



Ataköy 5. Kısım'daki 10'ar katlı bitişik 3 binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda yangını kontrol altına almayı başardı.

[[tıklayınız](#)]

Yangının çıkması için uygun koşullar oluşmuş ki yangın çıkmış yoksa tabiat ille de yangın çıkartayım diye uğraşmaz. Bina sakinlerine geçmiş olsun Yönetimin olayın nedenini bulup gidermesini bekliyoruz.□

Yangın, [maddenin ısı](#) ve [oksijenle](#) birleşmesi sonucu oluşan [yanma reaksiyonlarının](#) neden olduğu

[doğal afettir](#)

.Yangın nedenleri için[

[tıklayınız](#)

]

devamını okumak için[[tıklayınız](#)]

Ataköy'de, 10 katlı binanın çatı katında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çatıda mahsur kalan 3 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. HaberTürk[[tıklayınız](#)]

tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir. [\[tıklayınız\]](#))